

76501000.....
AEROKLUB WARSZAWSKI
 01-934 Warszawa, ul. Księżycowa 1
 tel: 834-93-35
 (adres)

382/06

tel. +48 (22) 630 11 31; fax. +48 (22) 630 11 43
telefon alarmowy: 0-500 233 233

1. Data i czas lokalny zaistnienia incydentu:

2. Miejsce startu i zamierzonego lądowania:

3. Miejsce zdarzenia:

4. Rodzaj, typ, znaki rozpoznawcze, właściciel statku powietrznego:

5. Typ operacji:

6. Faza lotu:

7. Warunki lotu:

8. Czynniki pogody:

9. Organizator lotów / skoków:

10. Dane dotyczące dowódcy SP:

1/2

11. Opis przebiegu i okoliczności zdarzenia:

37 skok z wysokości 4000 m na zad II-5. Po zakończeniu zadania, skoczek przystąpił do otwierania spadochronu. Na skutek wrzucenia spadochronu wyciągającego za siebie wystąpiło zjawisko tzw. "przyssania". Skoczek próbował zmienić sylwetkę poprzez zmianę pozycji, ale zrobił to niefortunnie przekraczając się na prawy bok. Pozycja ta spowodowała prawdopodobnie jeszcze większe "przyklejenie" spadochronu wyciągającego do pokrowca. Skoczek podjął procedurę awaryjną, wyczepił zamki barkowe czaszy głównej i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska.

12. Przyczyna (przyczyny) zdarzenia:

Błąd w technice skoku, polegający na otwieraniu spadochronu głównego poprzez zbyt niedbałe wrzucenie spadochronu wyciągającego w obszar zawirowań występujący za plecami skoczka.

13. Zastosowane środki profilaktyczne:

Przeprowadzono dodatkowy instruktaż teoretyczny dla uczniów-skoczków dotyczący przyjmowania prawidłowej sylwetki podczas otwierania spadochronu głównego i sposobu wyrzucania spadochronu otwierającego w taki sposób, by zawsze znalazł się on poza obszarem zawirowań.

14. Propozycje zmian systemowych i/lub inne uwagi:

Nie było

15. Załączniki:

Nie sporządzono.

KONIEC

Skład i podpisy zespołu badającego lub osoby badającej: