

Warszawa dnia 01.03.20

.....
(Załącznik nr 1 do formularza)
AEROKLUB WARSZAWSKI
.....
01-934 Warszawa, ul. Księżycowa 1
tel. 834-93-35
.....

Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego

429/07

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

tel. +48 (22) 630 11 31; fax. +48 (22) 630 11 43
telefon alarmowy: 0-500 233 233

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA WYPADKU LOTNICZEGO

1. Data i czas lokalny zaistnienia incydentu:

30.09.2007 r. godz. 14:00 LMT

2. Miejsce startu i zamierzonego lądowania:

Chrcynno k/ Nasielska

3. Miejsce zdarzenia:

Chrcynno k/ Nasielska

4. Rodzaj, typ, znaki rozpoznawcze, właściciel statku powietrznego:

Spadochron szkolny Mars 330, nr fabryczny 0362/02, dopuszczenie do skoków ważne
15.03.2008 r.

5. Typ operacji:

Skok spadochronowy

6. Faza lotu:

Otwarcie spadochronu

7. Warunki lotu:

Dzień

8. Czynniki pogody:

Bez wpływu na zaistnienie i przebieg wypadku.

9. Organizator lotów / skoków:

Aeroklub Warszawski

10. Dane dotyczące dowódcy SP:

Uczeń skoczek, lat 33. Badania lotniczo lekarskie ważne do 07.05.2009. Doświadczony
17 skoków spadochronowych.

11. Opis przebiegu i okoliczności zdarzenia:

18 skok z wysokości 1200 m, zadanie I-2. Po wykonaniu opóźnienia ok. 8 sek. w pozycji "płaskiej" uczeń-skoczek przystąpił do otwierania spadochronu głównego. Ponieważ uczeń-skoczek nie wykonał przed otwarciem tzw. "podparcia" czyli schowania lewej ręki nad głowę, nastąpiła zmiana pozycji z "płaskiej" na "plecową". Uczeń-skoczek podejmując próbę otwarcia spadochronu głównego pomylił uchwyty i w pierwszej kolejności wyczepił uchwyt zamków barkowych, co spowodowało wyczepienie taśm nośnych. Stwierdziwszy powyższy fakt skoczek od razu otworzył spadochron zapasowy, na którym wylądował na wysokości startu spadochronowego.

12. Przyczyna (przyczyny) zdarzenia:

Błąd w technice skoku, polegający na wyczepieniu taśm nośnych, a nie otwarciu pokrowca spadochronu głównego, na skutek błędnej oceny umiejscowienia uchwytów wyczepnego i wyzwalającego, bez lokalizacji wzrokowej ich położenia.

Okolicznością sprzyjającą pomyleniu uchwytów mógł być stres wywołany utratą przez ucznia skoczka stabilnej pozycji spadania.

13. Zastosowane środki profilaktyczne:

Zwrócono uwagę na umiejscowienie uchwytu zamków wyczepnych i uchwytu otwierającego pokrowiec spadochronu głównego, z zaleceniem lokalizacji wzrokowej obu uchwytów przed podjęciem procedury otwierania spadochronu głównego, a także na prawidłową pozycję przed i w trakcie otwierania spadochronu zapasowego

14. Propozycje zmian systemowych i/lub inne uwagi:

Nie było

15. Załączniki:

Nie sporządzono.

KONIEC

Skład i podpisy zespołu badającego lub osoby badającej: