

Aeroklub Lubelski
(Użytkownik statku powietrznego)
Lotnisko Sportowe w RADAWCU
21-030 Motycz

(adres)

RADAWIEC, dnia 20.08.2008

Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego
596/08

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

tel. +48 (22) 630 11 31; fax. +48 (22) 630 11 43
telefon alarmowy: 0-500 233 233

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO

1. Data i czas lokalny zaistnienia incydentu:

16.08.2008 ok. godz. 14.18

2. Miejsce startu i zamierzonego lądowania:

LOTNISKO Radawiec (EPLR)

3. Miejsce zdarzenia:

LOTNISKO Radawiec (EPLR)

4. Rodzaj, typ, znaki rozpoznawcze, właściciel statku powietrznego:

Spadochron (czasza główna) PD-280, nr 12799, Zestaw wyposażony w system RSL Właściciel Aeroklub Lubelski

5. Typ operacji:

Skok spadochronowy, zadanie A/I/2 Programu Szkolenia Spadochronowego (skok na samodzielne otwarcie spadochronu).

6. Faza lotu:

Wolne spadanie

7. Warunki lotu:

Dzień

8. Czynniki pogody:

Bez wpływu na zaistnienie zdarzenia.

9. Organizator lotów / skoków:

AEROKLUB LUBELSKI

10. Dane dotyczące dowódcy SP:

uczeń skoczek, 7 skoków, orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 3 ważne do 10.04.2013r.

11. Opis przebiegu i okoliczności zdarzenia:

Dnia 16.08.2008 ok. godz. 14.18 uczeń-skoczek wykonywał swój 7 skok (1 skok na samodzielne otwarcie spadochronu) z wysokości 1200 m. Wyskoczył na strugi. Podczas próby wyciągnięcia uchwytu wyzwającego zgiął się w biodrach do przodu co spowodowało jego obrócenie się na plecy i wejście w niekontrolowane obroty. Uczeń nie wyprowadził ciała ze spadania w obrotach i spadał tak aż do momentu otwarcia czaszy zapasowej przez automat Vigil. Uczeń wylądował na polu ok. 200 m od lotniska nie doznając obrażeń.

Podczas analizy zdarzenia stwierdzono, że pierwszym błędem ucznia było zgięcie się w biodrach do przodu podczas otwierania spadochronu. Kolejnym błędem było nieotwarcie ani czaszy głównej ani zapasowej.

12. Przyczyny zdarzenia:

1. Błąd ucznia-skoczka polegający na niezachowaniu prawidłowej sylwetki podczas otwierania spadochronu

2. Nieotwarcie przez ucznia skoczka ani czaszy głównej, ani zapasowej.

Okolicznością sprzyjającą było niewielkie doświadczenie ucznia-skoczka.

13. Zastosowane środki profilaktyczne:

Przeprowadzenie odprawy z omówieniem incydentu oraz przećwiczenie z uczniem prawidłowej sylwetki podczas spadania i otwierania spadochronu.

14. Propozycje zmian systemowych i/lub inne uwagi:

Podczas prowadzenia praktycznych szkoleń naziemnych, większą uwagę zwracać na opanowanie przez uczniów prawidłowej sylwetki podczas wolnego spadania oraz właściwe kontrolowanie czasu i wysokości spadania.

Nie otrzymano od producenta automatu Vigil danych z wysokości zadziałania i otwarcia czaszy zapasowej.

15. Załączniki:

Nie sporządzono.

KONIEC