

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”

Żwirki i Wigury 1

00-906 Warszawa

+48 22 650 30 89

PROTOKÓŁ

O WYNIKU BADANIA ZDARZENIA LOTNICZEGO NR 304/07

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Data i czas UTC/LOC zaistnienia incydentu | <i>19.07.2007 czas: b/d</i> |
| 2. Miejsce startu i przeznaczenia | <i>EPWA-LCLK</i> |
| 3. Miejsce incydentu ⁽¹⁾ | <i>EPWA</i> |
| 4. Rodzaj i typ statku/statku powietrznego ⁽²⁾ | <i>B738</i> |
| 5. Rodzaj lotu ⁽³⁾ | <i>nierozkładowy</i> |
| 6. Faza lotu ⁽⁴⁾ | <i>start</i> |
| 7. Czynniki pogody ⁽⁵⁾ | <i>b/d</i> |
| 8. Dane dowódcy/załogi statku powietrznego ⁽⁶⁾ | <i>b/d</i> |

9. Opis przebiegu i okoliczności incydentu ⁽⁷⁾:

W dniu 19.07.2007 r. start samolotu B738, o znakach rejestracyjnych 5BDBR został opóźniony z powodu obecności zajęca na drodze startowej.

10. Analiza incydentu:

Start samolotu B738 został opóźniony przez TWR z powodu obecności zajęca na drodze startowej.

11. Przyczyna/przyczyny incydentu:

Przyczyną zdarzenia była obecność zajęca na drodze startowej.

12. Zastosowane środki profilaktyczne:

Powiadomiono Sokolnika o wzmożonej aktywności zajęcy na terenie lotniska. Podjęto działania w celu dodatkowego zabezpieczenia ogrodzenia lotniska. Ponadto Szef Służby Nadzoru i Zarządzania Bezpieczeństwem Operacji Lotniskowych wystąpił z wnioskiem do Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy o wydanie decyzji na odłów zajęcy z terenu PL Warszawa – Okęcie.