



**MINISTERSTWO TRANSPORTU
PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH**

Dot. zdarzenia nr 336/07

UCHWAŁA

Państwowej Komisja Badania Wypadków Lotniczych w składzie:

Przewodniczący posiedzenia:	dr pil. Edmund KLICH
Z-ca przewodniczącego:	dr inż. Maciej LASEK
Członkowie:	mgr inż. Jacek JAWORSKI
	mgr inż. Jerzy KĘDZIERSKI
	mgr Tomasz KUCHCIŃSKI
	inż. Tomasz MAKOWSKI
	dr n. med. Jacek ROŻYŃSKI
	mgr inż. pil. Ryszard RUTKOWSKI
	dr inż. Stanisław ŻURKOWSKI

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 03 października 2007 r., wyników badania incydentu lotniczego samolotu SAAB 340 o znakach rozpoznawczych SP-KPE, który wydarzył się 20 lipca 2007 r. na lotnisku Wrocław-Strachowice przedstawionych przez Komisję Badania Incydentów Lotniczych przedsiębiorstwa SKY EXPRESS, **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2006 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, uznała badanie za zakończone i ustaliła co następuje:

Przyczyną incydentu lotniczego było:

- 1) Przekroczenie ograniczeń eksploatacyjnych samolotu SAAB 340 podczas kołowania poprzez użycie w trakcie manewru skrętu hamulca wewnętrznego koła podwozia głównego lub użycie zbyt dużej mocy pracującego zewnętrznego silnika, lub kombinacja ww. elementów w celu zmniejszenia promienia skrętu co spowodowało skrócenie przedniego koła poza zakres eksploatacyjny.
- 2) Wymienione przekroczenia nie miały wpływu na bezpieczeństwo użytkowania samolotu SAAB 340 i nie wprowadziły trwałego ograniczenia jego własności eksploatacyjnych.
- 3) O zdarzeniu PKBWL zostało poinformowane przez kapitana samolotu.

Zalecenia profilaktyczne:

Nie zaproponowano zaleceń profilaktycznych.

Podpisy komisji

Przewodniczący posiedzenia:	dr pil. Edmund KLICH	<i>Podpis nieczytelny</i>
Z-ca przewodniczącego:	dr inż. Maciej LASEK	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członkowie:	mgr inż. Jacek JAWORSKI	<i>Podpis nieczytelny</i>
	mgr inż. Jerzy KĘDZIERSKI	<i>Podpis nieczytelny</i>
	mgr Tomasz KUCHCIŃSKI	<i>Podpis nieczytelny</i>
	inż. Tomasz MAKOWSKI	<i>Podpis nieczytelny</i>
	dr n. med. Jacek ROŻYŃSKI	<i>Podpis nieczytelny</i>
	mgr inż. pil. Ryszard RUTKOWSKI	<i>Podpis nieczytelny</i>
	dr inż. Stanisław ŻURKOWSKI	<i>Podpis nieczytelny</i>