



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 521/07

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Komisji:	dr pil. Edmund Klich
Członek Komisji:	mgr inż. Tadeusz Lechowicz
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	mgr inż. Andrzej Pussak
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	mgr inż. Bogdan Fydrych

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2008 roku, przedstawionych przez Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wyników przeprowadzonych badań zdarzeń lotniczych – nie przestrzegania przepisów lotniczych przez załogę śmigłowca ratowniczego W-3 „Sokół” o znakach rozpoznawczych SP-SXW, które wydarzyły się w dniach 22 września i 28 grudnia 2007 roku w słowackiej przestrzeni powietrznej **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2006, Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjęła ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i na ich podstawie uznała, iż rozpatrywane zdarzenia nie spełniają definicji incydentu lotniczego. Jednocześnie Komisja zaproponowała następujące **zalecenie profilaktyczne**:

Opracować i wdrożyć odpowiednie procedury umożliwiające natychmiastowe podjęcie działań ratowniczych w przestrzeni powietrznej Republiki Słowackiej.

Podpisy komisji

Przewodniczący Komisji: Edmund Klich
Członek Komisji: Tadeusz Lechowicz
Członek Komisji: Ryszard Rutkowski
Członek Komisji: Jerzy Kędzierski
Członek Komisji: Andrzej Pussak
Członek Komisji: Jacek Jaworski
Członek Komisji: Tomasz Makowski
Członek Komisji: Bogdan Fydrych

Podpis nieczytelny

Podpis nieczytelny

Podpis nieczytelny

Podpis nieczytelny

Podpis nieczytelny

Podpis nieczytelny

Podpis nieczytelny

Podpis nieczytelny