



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY  
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 396/08

## UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Z-ca Przewodniczącego Komisji, przew. posiedzenia..... | LASEK Maciej        |
| Członek Komisji.....                                   | CICHON Michał       |
| Członek Komisji.....                                   | JAWORSKI Jacek      |
| Członek Komisji.....                                   | KĘDZIERSKI Jerzy    |
| Członek Komisji.....                                   | MAKOWSKI Tomasz     |
| Członek Komisji.....                                   | ŻURKOWSKI Stanisław |

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2008 r., przedstawionych przez PLL „LOT” S.A. wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu Boeing 767-300 zn.rozp. SP-LPE, które wydarzyło się w dniu 28 czerwca 2008 r. podczas podejścia do lądowania i kołowania po lądowaniu na lotnisku New York - JFK, **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, iż:

**Przyczynami incydentu były:**

- 1. Usterka przełączników czujników slotów SLAT SENSOR SWITCHES**
- 2. Przedłużające się kołowanie, które doprowadziło do przegrzania hamulców kół nr 3 i 4**

Komisja akceptuje i uzupełnia przyjęte przez PLL „LOT” S.A. **zalecenia profilaktyczne (dot. Przyczyny 1):**

1. Powiadomienie producenta,
2. Powiadomienie personelu technicznego PLL „LOT” S.A. o zdarzeniu w trybie szkoleń,
3. Opracowanie biuletynu informacyjnego dla floty B767, dotyczącego zdarzenia.

Podpisy komisji

|                               |                     |                           |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Z-ca Przewodniczącego Komisji | LASEK Maciej        | <i>Podpis nieczytelny</i> |
| Członek Komisji               | CICHON Michał       | <i>Podpis nieczytelny</i> |
| Członek Komisji               | JAWORSKI Jacek      | <i>Podpis nieczytelny</i> |
| Członek Komisji               | KĘDZIERSKI Jerzy    | <i>Podpis nieczytelny</i> |
| Członek Komisji               | MAKOWSKI Tomasz     | <i>Podpis nieczytelny</i> |
| Członek Komisji               | ŻURKOWSKI Stanisław | <i>Podpis nieczytelny</i> |