



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY  
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 621/08

## UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący posiedzenia:	mgr inż. Andrzej Pussak
Z-ca przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Sekretarz Komisji:	mgr Agata Kaczyńska
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	dr inż. Dariusz Frątczak
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 13 maja 2010 r., przedstawionego przez SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe opisu okoliczności zdarzenia lotniczego śmigłowca Mi-2 Plus, SP-SXA, które odnotowano w dniu 26 sierpnia 2008 r. w Jarehlinie, **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznaje raport końcowy i ustalenia wyżej wymienionego podmiotu za niewystarczające, a po uzyskaniu wyjaśnień od producenta przekładni głównej tego śmigłowca uznaje, iż:

**Najbardziej prawdopodobną przyczyną incydentu była ukryta wada łożyska nr 88.06.3019 przekładni głównej WR-2, która spowodowała jego uszkodzenie, a w następstwie pojawienie się opilków w całej przekładni, co doprowadziło do jej licznych uszkodzeń. Wada łożyska, pochodzącego od dostawcy zewnętrznego, była nie do wykrycia przez producenta przekładni.**

Komisja akceptuje tylko następujące **zastosowane środki profilaktyczne**:

Przesłanie informacji, w formie przypomnienia, do załóg HEMS o konieczności przestrzegania i stosowania zaleceń określonych w IUwL śmigłowca w przypadku zadziałania instalacji sygnalizacji opilkowania.

Ponadto Komisja określa dodatkowo następujące **zalecenie profilaktyczne**

1. Powiadomić o zdarzeniu wszystkich użytkowników śmigłowców Mi-2 i Mi-2 Plus
2. Dla producenta przekładni głównej WR-2, Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” S.A.: rozważyć zmianę dostawcy łożysk nr 88.06.3019.

### Podpisy Komisji

Przewodniczący posiedzenia: Andrzej Pussak

Z-ca Przewodniczącego Komisji: Maciej Lasek

Sekretarz Komisji: Agata Kaczyńska

Członek Komisji: Michał Cichoń

Członek Komisji: Dariusz Frątczak

Członek Komisji: Jacek Jaworski

Członek Komisji: Jerzy Kędzierski

Członek Komisji: Tomasz Kuchciński

Członek Komisji: Ryszard Rutkowski

Członek Komisji: Stanisław Żurkowski