



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 339/09

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Z-ca przewodniczącego Komisji, przew. posiedzenia.....	LASEK Maciej
Członek Komisji.....	CICHON Michał
Członek Komisji.....	KĘDZIERSKI Jerzy
Członek Komisji.....	KUCHCIŃSKI Tomasz
Członek Komisji.....	MAKOWSKI Tomasz
Członek Komisji.....	ROŻYŃSKI Jacek
Członek Komisji.....	RUTKOWSKI Ryszard
Członek Komisji.....	TARGALSKI Waldemar

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 02 grudnia 2009 r. przedstawionych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego śmigłowca Mi-2Plus zn.rozp. SP-WXX, które wydarzyło się w dniu 31 maja 2009 r. podczas lotu w okolicy m.Nowogród Bobrzań, **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia ww. podmiotu i, uzupełniając je, uznaje iż:

Przyczyną incydentu był:

Niewłaściwie przeprowadzony przegląd przedlotowy.

Okolicznością sprzyjającą zaistnieniu zdarzenia było:

Rozproszenie uwagi pilota przeprowadzającego przegląd z powodu wyłączenia energii elektrycznej w hangarze podczas przeglądu przedlotowego, skutkujące chwilowym przerwaniem tego przeglądu.

PKBWL przypomina, że:

W razie przerwania przeglądu przedlotowego z jakiegokolwiek powodu, musi on być przeprowadzony od początku.

Podpisy komisji

Z-ca Przewodniczącego Komisji	LASEK Maciej	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	CICHON Michał	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	KĘDZIERSKI Jerzy	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	KUCHCIŃSKI Tomasz	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	MAKOWSKI Tomasz	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	ROŻYŃSKI Jacek	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	RUTKOWSKI Ryszard	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	TARGALSKI Waldemar	<i>Podpis nieczytelny</i>