



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 464/09

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji: mgr inż. Andrzej Pussak

Z-ca Przewodniczącego Komisji: dr inż. Maciej Lasek

Sekretarz Komisji: mgr Agata Kaczyńska

Członek Komisji: mgr inż. Bogdan Fydrych

Członek Komisji: mgr inż. Jacek Jaworski

Członek Komisji: inż. inż. Jerzy Kędzierski

Członek Komisji: mgr Tomasz Kuchciński

Członek Komisji: inż. Tomasz Makowski

Członek Komisji: dr n. med. Jacek Rożyński

Członek Komisji: mgr inż. Waldemar Targalski

Członek Komisji: dr inż. Stanisław Żurkowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 04 listopada 2009 r., przedstawionych przez Zarządzającego Portem Lotniczym Wrocław wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu B 734 o znakach rozpoznawczych TC-SKE, które wydarzyło się w dniu 01 lipca 2009 r. na lotnisku EPWR, w którym ustalono że: po wylądowaniu obsługa naziemna stwierdziła po stronie lewej poniżej kabiny pilota ślady świadczące o zderzeniu z ptakiem. Na pasie znaleziono martwego ptaka. Załoga nie zgłaszała zderzenia oraz nie wypełniła raportu o zderzeniu. Samolot odleciał zgodnie z planem. **Działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, że:

Przyczyną incydentu była:

Obecność ptaka w okolicy drogi startowej.

Zalecenia profilaktyczne:

Komisja akceptuje stosowane przez Port Lotniczy Wrocław metody ograniczenia obecności ptactwa w okolicach lotniska, a szczególnie zakładanie na budynkach sieci, które uniemożliwiają ptakom budowania gniazd, metody sokolnicze oraz rutynowe kontrole obszaru pola manewrowego.

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. Andrzej Pussak	
Z-ca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek	
Sekretarz Komisji:	mgr Agata Kaczyńska	
Członek Komisji:	mgr inż. Bogdan Fydrych	
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski	
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski	
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński	
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski	
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński	
Członek Komisji:	mgr inż. Waldemar Targalski	
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski	