



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 707/09

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia	
Przewodniczący Komisji:	dr pil. Edmund Klich
Z-ca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	inż. inż. Jerzy Kędziński
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	mgr inż. Waldemar Targalski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 21 października 2009 r., przedstawionych przez Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice, wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu B-739, o znakach rozpoznawczych TC-SKN, które wydarzyło się w dniu 26 sierpnia 2009 r. na lotnisku Kraków-Balice, w którym ustalono: że załoga zgłosiła, iż w czasie lądowania prawdopodobnie nastąpiło zderzenie samolotu z ptakami. Na pasie znaleziono dwie martwe pliszki. Podczas przeglądu nie stwierdzono śladów po uderzeniu ani uszkodzeń samolotu. Samolot odleciał zgodnie z rozkładem. **Działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.),** Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, że:

Przyczyną incydentu było:

Obecność małych ptaków w rejonie drogi startowej.

Zalecenia profilaktyczne:

Komisja akceptuje metody stosowane przez Zarząd Portu Lotniczego w okresie wzmożonej aktywności małych ptaków tj. stosowanie broni hukowej, metod biosonicznych osłony sokolniczej oraz intensywniejsze kontrole stref lądowania i startu przez patrole SOL.

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Przewodniczący Komisji:

Z-ca Przewodniczącego Komisji:

Członek Komisji:

Członek Komisji:

Członek Komisji:

Członek Komisji:

Członek Komisji:

Członek Komisji:

Członek Komisji:

dr pil. Edmund Klich

dr inż. Maciej Lasek

mgr inż. Jacek Jaworski

mgr inż. Jerzy Kędzierski

mgr Tomasz Kuchciński

dr n. med. Jacek Rożyński

mgr inż. Ryszard Rutkowski

mgr inż. Waldemar Targalski

dr inż. Stanisław Żurkowski