



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 709/09

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia

Przewodniczący Komisji:

Z-ca Przewodniczącego Komisji:

Członek Komisji:

Członek Komisji:

Członek Komisji:

Członek Komisji:

Członek Komisji:

Członek Komisji:

Członek Komisji:

dr pil. Edmund Klich

dr inż. Maciej Lasek

mgr inż. Jacek Jaworski

inż. inż. Jerzy Kędziński

mgr Tomasz Kuchciński

dr n. med. Jacek Rożyński

mgr inż. Ryszard Rutkowski

mgr inż. Waldemar Targalski

dr inż. Stanisław Żurkowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 21 października 2009 r., przedstawionych przez Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice, wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu AT 45, o znakach rozpoznawczych SP-EDA, które wydarzyło się w dniu 27 sierpnia 2009 r. na lotnisku Kraków-Balice, w którym to ustalono: że załoga zgłosiła, iż w czasie lądowania nastąpiło zderzenie samolotu z pojedynczym ptakiem. Na pasie znaleziono martwą pustułkę. Podczas przeglądu samolotu nie stwierdzono śladów po uderzeniu ani uszkodzeń. Samolot odleciał zgodnie z rozkładem. **Działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.),** Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, że:

Przyczyną incydentu było:

Obecność ptaka w rejonie drogi startowej.

Zalecenia profilaktyczne:

Komisja akceptuje metody stosowane przez Zarząd Portu Lotniczego w okresie wzmożonej aktywności ptaków tj. stosowanie broni hukowej oraz metody odłowu ptaków chronionych.

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Przewodniczący Komisji:

Z-ca Przewodniczącego Komisji:

Członek Komisji:

Członek Komisji:

Członek Komisji:

Członek Komisji:

Członek Komisji:

Członek Komisji:

Członek Komisji:

dr pil. Edmund Klich

dr inż. Maciej Lasek

mgr inż. Jacek Jaworski

mgr inż. Jerzy Kędzierski

mgr Tomasz Kuchciński

dr n. med. Jacek Rożyński

mgr inż. Ryszard Rutkowski

mgr inż. Waldemar Targalski

dr inż. Stanisław Żurkowski