



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 205/06

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji: dr inż. Maciej Lasek

Sekretarz Komisji: mgr Agata Kaczyńska

Członek Komisji: mgr inż. Michał Cichoń

Członek Komisji: mgr inż. Jacek Jaworski

Członek Komisji: mgr inż. Jerzy Kędzierski

Członek Komisji: dr n. inż. Jacek Rożyński

Członek Komisji: dr inż. Stanisław Żurkowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 24 września 2008 r., okoliczności zawartych w zgłoszeniu zdarzenia lotniczego spadochronu Drakkar, które wydarzyło się w dniu 22 lipca 2006 r., w miejscowości Masłów, z uwagi na fakt nie nadesłania ze strony użytkownika – Aeroklub Kielecki żadnych informacji świadczących o przeprowadzeniu badania okoliczności tego zdarzenia, pomimo monitów w tej sprawie wysyłanych przez Komisję, **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych podjęła decyzję o zakończeniu badania ustalając, iż:

Najbardziej prawdopodobną przyczyną incydentu był:

błąd techniki lądowania ucznia-skoczka polegający na przyziemieniu na rozstawione nogi, co doprowadziło do nierównomiernego rozłożenia obciążenia przy lądowaniu z wiatrem, a w konsekwencji zwichnięcie stawu skokowego prawej nogi.

Komisja nie formułowała zaleceń profilaktycznych.

Podpisy Komisji

Przewodniczący posiedzenia Maciej Lasek: *Podpis nieczytelny*

Sekretarz Komisji Agata Kaczyńska: *Podpis nieczytelny*

Członek Komisji Michał Cichoń: *Podpis nieczytelny*

Członek Komisji Jacek Jaworski: *Podpis nieczytelny*

Członek Komisji Jerzy Kędzierski: *Podpis nieczytelny*

Członek Komisji Jacek Rożyński: *Podpis nieczytelny*

Członek Komisji Stanisław Żurkowski: *Podpis nieczytelny*