

ALBUM ILUSTRACJI
z wypadku samolotu ultralekkiego Dyn'Aero MCR-01; D-MBDG
10 października 2006 r., lotnisko Płock [EPPL]



1 – Samolot ultralekki Dyn'Aero MCR-01UL



2 – Miejsce wypadku zaznaczone na zdjęciu satelitarzym lotniska w Płocku.



3 - Miejsce wypadku zaznaczone na zdjęciu lotniczym lotniska w Płocku.



4 - Miejsce wypadku zaznaczone schematycznie na planie lotniska w Płocku wg AIP.



5 – Samolot na miejscu wypadku.



6 – Samolot na miejscu wypadku; na zbliżeniu widoczne uszkodzenie lewej kłapy i lewego podwozia głównego.



7 – Samolot na miejscu wypadku, przygotowany do odholowania.



8 – Uszkodzenia lewego podwozia głównego i lewej kłapy, widok od spodu.



9 – Samolot na miejscu wypadku, przygotowany do odholowania. Widoczne uszkodzenie lewego podwozia głównego i przemieszczenie owiewki koła prawego podwozia głównego..

KONIEC