



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 356/ 09

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia

Przewodniczący Komisji:

Członek Komisji:

Członek Komisji:

Członek Komisji:

Członek Komisji:

Członek Komisji:

dr pil. Edmund Klich

dr inż. Michał Cichoń

mgr Tomasz Kuchciński

dr n. med. Jacek Rożyński

mgr inż. Waldemar Targalski

dr inż. Stanisław Żurkowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2009 r. przedstawionych przez Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego, samolotu A 320 o znakach rozpoznawczych HA-LPA, z dnia 01 czerwca 2009 r. na lotnisku w Warszawie-Okęcie (EPWA), w którym ustalono:

załoga zgłosiła, że po starcie w czasie wznoszenia nastąpiło zderzenie z ptakiem. Po 20 minutach lotu załoga postanowiła zawrócić i lądować na lotnisku startu w celu przeprowadzenia przeglądu samolotu. Na samolocie nad oknem kokpitu stwierdzono ślad po zderzeniu, a na pasie startowym znaleziono szczątki ptaka. Nie ustalono jednoznacznie na jakiej wysokości nastąpiło zderzenie, co nie pozwala stwierdzić czy miało ono miejsce w rejonie odpowiedzialności zarządzającego portem. Załoga nie wypełniła raportu o zderzeniu z ptakiem. **Działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.), Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, że:**

Przyczyną incydentu była:

Obecność ptaka na kolizyjnym torze lotu samolotu.

Zalecenia profilaktyczne:

Komisja akceptuje stosowane środki profilaktyczne tj. intensywną osłonę sokolniczą pola manewrowego oraz wymianę elektronicznych kart generujących dźwięki odstraszające ptaki.

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Przewodniczący Komisji:	dr pil. Edmund Klich	
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń	
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński	
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński	
Członek Komisji:	mgr inż. Waldemar Targalski	
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski	