


ALBUM ZDJĘĆ
z wypadku samolotu ultralekkiego EV-97 Eurostar; SP-YBC
04 września 2004 r., Częstochowa-Rudniki



Fot.1 – Zdjęcie lotniska Częstochowa-Rudniki z lotu ptaka z zaznaczonym żółtą kropką miejscem wypadku.



Fot.2 – Ślady poślizgu kół podwozia głównego na pasie startowym (dzień po wypadku)



Fot.3 – Ślad końcówki lewego skrzydła na pasie startowym (dzień po wypadku).



Fot.4 – Ślad końcówki lewego skrzydła na granicy beton-trawa (dzień po wypadku).



Fot.5 – Ślady samolotu w trawie (dzień po wypadku).



Fot.6 – Ogólny widok samolotu po wypadku, prawa strona; widać wyłamane podwozie główne.



Fot.7 – Ogólny widok samolotu po wypadku – prawa strona.



Fot.8 – Widok z lewej strony pod skrzydło – widoczne wyłamane podwozie.



Fot.9 – Widok z lewej strony – widoczne wyłamane podwozie.



Fot.10 – Widok z lewej strony pod skrzydłem – widoczne wyłamane podwozie.



Fot.11 – Zbliżenie na wyłamane podwozie przednie.



Fot.12 – Zbliżenie na wyłamane lewe podwozie główne.



Fot.13 – Zbliżenie na wyłamane prawe podwozie główne.

KONIEC