

ALBUM ZDJĘĆ
z wypadku szybowca SZD-51-1, SP-3659
Włochy - okolice lotniska Rieti, 25 lipca 2006 r.

Warszawa 2007



1 – Ogólny widok miejsca lądowania w kierunku podejścia.



2 – Ślad koła pozostawiony na skraju rowu przed poprzeczną drogą między polami.



3 – Szybowiec na miejscu lądowania.



4 – Szybowiec na miejscu lądowania.



5 – Szybowiec na miejscu lądowania, widok od przodu.



6 – Uszkodzenia kadłuba – prawa strona.



7 – Uszkodzenia kadłuba – lewa strona.



8 – Widok na koło i wnękę podwozia, widoczne uszkodzenia kadłuba i pokryw podwozia.

KONIEC