

ALBUM ZDJĘĆ
z wypadku samolotu ATR72-202; SP-LFD
08 lipca 2006 r., lotnisko Poznań-Ławica (EPPO)



Fot.1 – Miejsce wypadku – lotnisko Poznań-Ławica, zaznaczone miejsce znalezienia oderwanego koła.



Fot.2 – Samolot sfotografowany przed wypadkiem.




Fot.3 – Po wypadku – uszkodzone podwozie przednie i oderwane lewe koło.



Fot.4 – Oderwane koło.



Fot.5 – Podwozie przednie z odłamanym zakończeniem osi lewego koła.



Fot.6a i 6b – Widoki uszkodzonego podwozia przedniego.




Fot.7 – Oderwane koło podwozia, wewnątrz widoczna część odłamanej osi.



Fot.8 – Zbliżenie przełomu odłamanej części osi pozostającej wewnątrz oderwanego koła.



Fot.9a i 9b – Zakończenia osi kół podwozia przedniego samolotu ATR72 po zdemontowaniu kół – u góry bez widocznych uszkodzeń, u dołu złamane w miejscu przewężenia przekroju, elementy łożyskowania pozostawione.



Fot.10a i 10b – Przełom zakończenia osi w różnym oświetleniu, widoczne resztki gumowej opaski ochronnej.

KONIEC