

ALBUM ILUSTRACJI
z wypadku samolotu ultralekkiego
CH-601UL Zodiac; OK-HUA35
25 czerwca 2007 r., Olszowa



1 – Samolot CH-601UL Zodiac OK-HUA35 sfotografowany przed wypadkiem.



2 – Miejsce wypadku zaznaczone na fotomapie satelitarnej okolicy.



3 – Miejsce wypadku zaznaczone na zdjęciu lotniczym najbliższego otoczenia.



4 – Ślad przyziemienia w zbożu



5 – Ślad wyłamanego lewego podwozia głównego w zbożu.



6 – Ogólny widok miejsca wypadku od strony szpaleru drzew.



7 – Samolot na miejscu wypadku, widoczne uszkodzenia lewego skrzydła i lewej kłapy.



8 – Samolot na miejscu wypadku, widok z lewej strony.



9 – Samolot na miejscu wypadku, widok od przodu.



10 – Widok na uszkodzenia górnej powierzchni lewego skrzydła w zbliżeniu.



11 – Samolot z prawej strony.

K O N I E C