

ALBUM ILUSTRACJI
z wypadku szybowca SZD-48-3 Jantar Std; SP-3743
10 sierpnia 2008 r., Warszawa


Warszawa 2009




Rys. 1 Zapis trasy lotu szybowca SP-3743 w dniu 10.08.2008 r. naniesiony na mapę.



Rys. 2 Miejsce lądowania szybowca zaznaczone białym krzyżykiem a kierunek lotu żółtą strzałką.



Rys. 3 Wykres wysokości lotu w funkcji czasu.



Rys. 4 Wykres prędkości pionowej szybowca po wyczepieniu.



Rys. 5 Widok z góry od strony południowej



Rys. 6 Widok z góry od strony wschodniej



Rys. 7 Strzałką oznaczone drzewo o które zahaczył szybowiec



Rys. 8 Zbliżenie na złamane koronę drzewa



Rys. 9 Widok na szybowiec z kierunku zachodniego.



Rys.10 Widok na szybowiec z kierunku południowego.



Rys. 11 Widok na szybowiec z kierunku wschodniego.



Rys. 12 Widoczne uszkodzenia oszklenia kabiny



Rys. 13 Uszkodzenie skrzydła przy kadłubie.



Rys. 14 Widok na tablicę przyrządów.

KONIEC